



Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid



## Asbest saneren?

*Laat uw werknemers douchen!*

Deze folder is een uitgave van:

**Inspectie SZW**

De Inspectie SZW maakt deel uit van het  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vijfkeerblauw | sss-623369  
© Rijksoverheid | Maart 2014

Hebben uw werknemers asbest verwijderd? Dan moeten zij zich altijd douchen voordat zij de ruimte verlaten. De Inspectie SZW controleert op het gebruik van goede douches. Een goede douche is een zogenoemde 3-trapsdouche-unit. Hier leest u aan welke eisen een douche-unit moet voldoen.

### Waarom douchen?

Hebben uw werknemers uit een binnen- of buitenruimte asbest verwijderd (risicoklasse 2 of 3)? Dan moeten zij, vóór ze die ruimte verlaten, goed douchen. Zo kunnen de asbestvezels wegspoelen. Wie dat niet doet, loopt risico asbestvezels mee te nemen. Een werknemer die niet goed kan douchen, besmet dan zijn auto en zijn huis met asbestvezels. Collega's én gezinsleden worden daarmee blootgesteld aan de gevaren van asbest.



Een goede douche heeft zelfsluitende deuren.

### Wat is een goede douche?

Een goede douche voldoet aan de volgende eisen:

- De douche-unit heeft vier deuren die in één richting draaien en automatisch sluiten.
- In elke deur zit een ventilatierooster.
- De douche-unit wordt direct aan het werkgebied gekoppeld en bestaat uit drie compartimenten.
- De zijwanden van de zogenoemde 'vuile ruimte' hebben geen ritsen.
- De douche is minimaal 85 x 85 cm en 2 m hoog. Zo is er voldoende ruimte om alle lichaamsdelen goed te kunnen afspoelen onder de douche.
- De afzonderlijke delen sluiten zo goed op elkaar dat de douche-unit lucht- en waterdicht is. In de unit heerst onderdruk.
- Twee personen kunnen samen de douche-unit verplaatsen. De delen van de douche zijn daarom niet zwaarder dan 50 kg.

Het maakt niet uit of u een platendouche of een vouwdouche gebruikt. Als de douche maar voldoet aan alle hierboven genoemde eisen.

### Mogen andere douches niet meer?

Als het maar even kan, gebruikt u een douche die voldoet aan de voorschriften van de Inspectie SZW. Alleen als er écht geen technische mogelijkheid is om een ruimere douche-unit te plaatsen, mag u een kleinere douche-unit gebruiken.

### Kan ik nu een boete krijgen?

Als de douche niet voldoet, is dit een overtreding van artikel 4.20 van het Arbobesluit. Als u deze regel overtreedt, krijgt u één keer de gelegenheid binnen de gestelde termijn de douche door een goede te vervangen. Overtreedt u binnen vijf jaar dit of een soortgelijk artikel, dan ontvangt u een boete met een boetenormbedrag van € 3.000. Bij een herhaling nadat u een boete heeft gekregen, wordt het boetenormbedrag verdubbeld.

### Vragen?

Wilt u meer weten over veilig douchen bij een asbestsanering? Lees de volledige tekst van de eisen waaraan douche-units moeten voldoen: [www.inspectieszw.nl/asbest](http://www.inspectieszw.nl/asbest)



Deze douche biedt voldoende ruimte: minimaal 85 cm x 85 cm x 2m.